

Cendence 发布记录

发布日期：	2020.06.10
版本信息：	V02.00.0190
DJI GO 4 App：	iOS V4.3.37 或以上, Android V 4.3.36 或以上

更新了什么？

- 修复主从机连接异常的问题。

注意！

- 更新该固件后将不可回退至旧版本，请谨慎升级。
- 若升级失败，请重启遥控器再尝试重新升级。

Cendence 发布记录

发布日期：	2019.12.11
版本信息：	V02.00.0170
DJI GO 4 App：	iOS V4.3.24 或以上, Android V4.3.25 或以上

更新了什么？

- 配合 Matrice 200 系列 v01.02.0450 使用，支持 Zenmuse XT S。

注意！

- 若升级失败，请重启遥控器再尝试重新升级。
- 对于 Inspire 2 系列，则无须升级。

Cendence 发布记录

发布日期：	2019.01.28
版本信息：	V02.00.0160
DJI GO 4 App：	iOS V4.3.10 或以上, Android V4.3.10 或以上

更新了什么？

- 新增支持使用 Multilink 模块组网功能。

注意！

- 若不需使用 Multilink 模块组网，可不用升级遥控器。
- 在固件升级完成之前，请勿将 Multilink 模块接入遥控器。
- 升级遥控器若升级失败，请重启遥控器再尝试重新升级。

Cendence 发布记录

发布日期：	2018.11.16
版本信息：	V02.00.0150
DJI GO 4 App：	iOS V4.3.0 或以上, Android V4.3.0 或以上

更新了什么？

- 修复 Cendence 遥控器在没有云台控制权的情况下已自定义的 LS/RS 拨杆功能无法使用的问题。
- 修复在主从机功能下，当主机为普通遥控器时，作为从机的 Cendence 遥控器已自定义的 LS/RS 拨杆功能无法使用的问题。
- 修复低概率出现的遥控器开机时提示电池初始化异常的问题。

注意！

- 若使用主从机功能下，请将主从遥控器均升级至最新固件，否则可能导致飞行器和云台相机工作异常。
- 若升级失败，请重启遥控器再尝试重新升级。

Cendence 发布记录

发布日期：	2018.07.18
版本信息：	V 02.00.0120
DJI GO 4 App：	V 4.2.20
DJI Pilot Beta：	V 0.6.3

更新了什么？

- 支持用 Cendence LS/RS 拨杆实时调整云台的最大转动速度（需配合 Inspire 2 V01.02.0200 版本，DJI GO 4 V4.2.20 或以上）。
- 新增支持通过遥控器的自定义按键切换云台俯仰轴回中和朝下 90°（需配合 Inspire 2 V01.02.0200 版本，DJI GO 4 V4.2.24*或以上）。

*后续支持。

Cendence 发布记录

发布日期：	2018.04.18
版本信息：	V 02.00.0090
DJI GO 4 App：	V 4.2.8
DJI Pilot Beta：	V 0.5.1

更新了什么？

- 新增平板天线连接检测，当平板天线连接且正常工作时，遥控器 LCD 屏幕将一直显示【Patch Antenna Connected】，当未检测到平板天线时，将短暂显示【Patch Antenna Not Detected】（约 10 秒）。并且，每次插拔平板天线时都会伴有滴滴的响声。
- 优化跟焦旋钮操作体验，修复配合部分镜头时调焦范围被限制的问题。
- 优化对相机曝光参数调节的控制体验，顺时针调节拨轮对应增大曝光，逆时针调节拨轮对应减少曝光。
- 修复使用 Inspire 2 标配遥控器作为从机，Cendence 作为主机时，从机右拨轮无法设置相机参数的问题。
- 修复遥控器低电量时，遥控器 LCD 屏幕将显示【System Error】的问题。
- 当配合普通遥控器使用主从机功能时，请保证普通遥控器版本在 v1.1.0010 版本及以上。

Cendence 发布记录

发布日期：	2017.11.09
版本信息：	V 02.00.0030
DJI GO 4 App：	V 4.1.15
DJI Pilot Beta：	V 0.3.6

更新了什么？

- 未连接飞机时，遥控器 LCD 屏幕可显示遥控器当前的主从机状态。
- 支持对接入遥控器的手持跟焦器及外置 GPS 模块进行升级。
- 优化跟焦旋钮（TD）操作体验。