

DJI 体感控制器专业版发布记录

发布日期:	2021.12.08
体感控制器专业版固件版本:	V 1.5.0.40
DJI 专业无线接收机固件版本:	V 1.2.0.10
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 PC 版本:	V 2.0.2
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 Mac 版本:	V 2.0.2

更新了什么?

- 新增支持控制 Ronin 4D 平移、俯仰和横滚轴的转动、回中，以及设置各轴的最大速度（此外其它功能暂不支持）。

注意:

- 控制 Ronin 4D 需进入体感控制器的设置界面，选择“配置”->“切换云台”->“如影 4D”。
- 控制 Ronin 4D 需用图传高亮监视器控制器连接线连接体感控制器上的 DC OUT 接口和图传高亮监视器拓展板上的 DC IN 接口。
- 请连接 DJI 体感控制器专业版的 USB Type-C 接口至电脑，通过 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
- 确保将云台和 DJI 专业无线接收机都升级到最新固件版本，否则体感控制器将无法控制云台。升级完成后请重启云台。
- 若升级失败，请断开 USB 连接线并重启体感控制器进行重新升级。

DJI 体感控制器专业版发布记录

发布日期:	2020.11.25
体感控制器专业版固件版本:	V 1.4.0.30
DJI 专业无线接收机固件版本:	V 1.2.0.10
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 PC 版本:	V 2.0.2
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 Mac 版本:	V 2.0.2

更新了什么?

- 修复拇指遥控器无法通过体感控制器控制 Ronin 2 云台的问题。

注意:

- 请连接 DJI 体感控制器专业版的 USB Type-C 接口至电脑, 通过 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
- 确保将云台和 DJI 专业无线接收机都升级到最新固件版本, 否则体感控制器将无法控制云台。升级完成后请重启云台。
- 若升级失败, 请断开 USB 连接线并重启体感控制器进行重新升级。

DJI 体感控制器专业版发布记录

发布日期:	2019.11.28
体感控制器专业版固件版本:	V 1.3.0.20
DJI 专业无线接收机固件版本:	V 1.2.0.10
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 PC 版本:	V 2.0.2
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 Mac 版本:	V 2.0.2

更新了什么?

- 新增 RED 摄影机参数设置, 支持开始/停止录像、ISO、快门角度、光孔、帧率、色温参数设置 (参数可设置值以摄影机的可设置值为准)。

注意:

- 请连接 DJI 体感控制器专业版的 USB Type-C 接口至电脑, 通过 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
- 确保将云台和 DJI 专业无线接收机都升级到最新固件版本, 否则体感控制器将无法控制云台。升级完成后请重启云台。
- 若升级失败, 请断开 USB 连接线并重启体感控制器进行重新升级。

DJI 体感控制器专业版发布记录

发布日期:	2019.08.28
体感控制器专业版固件版本:	V 1.2.0.10
DJI 专业无线接收机固件版本:	V 1.2.0.10
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 PC 版本:	V 2.0.2
DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件 Mac 版本:	V 2.0.2

更新了什么?

- 新增支持控制 Ronin-S 与 Ronin-SC (需配合 Ronin-S V1.9.0.80 版本固件、Ronin-SC V1.1.0.0 版本固件使用)。
- 修正体感控制器内置文案错误问题。

注意:

- 请连接 DJI 体感控制器专业版的 USB Type-C 接口至电脑, 通过 DJI Pro Assistant for Ronin 调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
- 确保将云台和 DJI 专业无线接收机都升级到最新固件版本, 否则体感控制器将无法控制云台。升级完成后请重启云台。
- 若升级失败, 请断开 USB 连接线并重启体感控制器进行重新升级。