



DJI Mavic 3 Pro 发布记录

发布日期:	2023.12.27
飞行器固件版本:	V01.01.0500
遥控器固件版本:	V03.02.0700 (DJI RC Pro) V01.03.1000 (DJI RC) V04.18.0500 (DJI RC-N1)
DJI Fly App iOS 版本:	V1.12.4
DJI Fly App Android 版本:	V1.12.4

本次更新

- 新增支持中国民航局无人机实名登记验证功能，以符合中国无人机相关法规要求。
- 修复已知问题。

注意:

- 本次新增功能需配合 DJI Fly V1.12.4 及以上版本使用。
- 固件升级完成后，相机曝光、拍摄设置参数等会被重置，请在 DJI Fly App 中检查并设置。
- 若升级失败，请重启飞行器和 DJI Fly App 或 DJI Assistant 2（消费机系列）调参软件后重新升级。

DJI Mavic 3 Pro 发布记录

发布日期:	2023.09.05
飞行器固件版本:	V01.01.0300
遥控器固件版本:	V03.02.0500 (DJI RC Pro) V01.03.0500 (DJI RC) V04.18.0300 (DJI RC-N1)
DJI Fly App iOS 版本:	V1.11.4
DJI Fly App Android 版本:	V1.11.4

本次更新

- 新增飞行辅助影像功能。
- 新增 AR 返航点、返航轨迹、近地投影显示。
- 新增长焦相机对 D-Log M 和 HLG 色彩模式的支持。
- 新增中长焦相机录像夜景模式的支持，规格 4K 24/25/30fps。
- 新增中长焦相机对一键短片功能的支持，包含渐远、冲天、环绕、螺旋、彗星子模式。
- 新增中长焦相机对大师镜头功能的支持。
- 新增中长焦相机对球形全景拍照功能的支持。
- 新增视觉定位与避障开关。
- 修复已知问题。

注意：

- 本次新增功能需配合 DJI Fly V1.11.4 及以上版本使用。
- 固件升级完成后，相机曝光、拍摄设置参数等会被重置，请在 DJI Fly App 中检查并设置。
- 若升级失败，请重启飞行器和 DJI Fly App 或 DJI Assistant 2（消费机系列）调参软件后重新升级。



DJI Mavic 3 Pro 发布记录

发布日期:	2023.05.25
飞行器固件版本:	V01.01.0200
遥控器固件版本:	V03.02.0100 (DJI RC Pro) V01.03.0100 (DJI RC) V04.18.0100 (DJI RC-N1)
DJI Fly App iOS 版本:	V1.10.0
DJI Fly App Android 版本:	V1.10.0

本次更新

- 修复已知问题。

注意:

- 固件升级完成后，相机曝光、拍摄设置参数等会被重置，请在 DJI Fly App 中检查并设置。
- 若升级失败，请重启飞行器和 DJI Fly App 或 DJI Assistant 2（消费机系列）调参软件后重新升级。

DJI Mavic 3 Pro 发布记录

发布日期:	2023.04.25
飞行器固件版本:	V01.01.0100
遥控器固件版本:	V03.02.0100 (DJI RC Pro) V01.03.0100 (DJI RC) V04.18.0100 (DJI RC-N1)
DJI Fly App iOS 版本:	V1.10.0
DJI Fly App Android 版本:	V1.10.0

本次更新

- 哈苏相机及中长焦相机新增 D-Log M 色彩模式。
- 中长焦相机拍照新增 4800 万像素分辨率。
- 新增对 DJI Goggles 2、DJI 飞行眼镜一体版、DJI 穿越摇杆 2 的支持。访问 <https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads> 参考《消费级航拍飞行器和飞行眼镜适配说明》了解更多详细信息。
- 修复已知问题。

注意:

- 飞行器、飞行眼镜和穿越摇杆对频前需进行固件升级, 可使用 DJI Assistant 2 (消费机系列) 调参软件单独升级各设备, 也可使用 DJI Fly App 进行升级:
 - a. 飞行器: 搭配遥控器升级固件。
 - b. 飞行眼镜和穿越摇杆: 开启飞行眼镜和穿越摇杆, 连接飞行眼镜至手机, 在手机上运行 DJI Fly, 选择**我的 > 设备管理**。找到对应的飞行眼镜, 点击**固件更新**, 按照界面提示升级固件。
- 本次新增功能需配合 DJI Fly V1.10.0 及以上版本使用。
- 固件升级完成后, 相机曝光、拍摄设置参数等会被重置, 请在 DJI Fly App 中检查并设置。
- 若升级失败, 请重启飞行器和 DJI Fly App 或 DJI Assistant 2 (消费机系列) 调参软件后重新升级。