

经纬 M30 系列已知问题列表

发布日期:	2023.03.09
飞行器固件:	v06.01.10.02
遥控器固件:	v01.02.03.67
Pilot 2 App Android 版本:	v6.1.2.2
D-RTK 2 移动站:	v03.01.0000 (含经纬版)
智能电池箱:	v06.01.10.02
电池固件:	v02.00.20.49
DJI Assistant 2 (Enterprise Series):	v2.1.7
升级方式:	飞行器/遥控器 - Assistant 2 升级/App 升级 移动站 - Assistant 2 升级 遥控器内置 Pilot 2 App - 随遥控器固件升级而自动更新 智能电池箱 - App 升级 (电池箱连接到遥控器后, 在 App 的健康管理系统中升级)

v06.01.10.02 版本未修复问题:

下列问题在后续版本均会进行优化和修复。

模块	问题描述	规避措施
飞行器	在航线执行时, 持续拍照至 microSD 卡满后; 用户进行 App/电脑格式化 microSD 卡操作。随后插入飞行器, 继续航线执行时, 相机无法拍照。	必须人工手动触发一次拍摄, 才能恢复正常。
飞行器	上传精准复拍航线时, 偶现上传失败, App 显示错误码 - 2。	点击重试上传可恢复; 不影响作业开展。
飞行器	在山林等信号很差的环境下, 进行航线任务, 断点续飞偶现飞回上一次断点位置; 导致多拍一段任务航线。	概率较低, 后续将优化修复。
遥控器	偶现遥控器开机时出现无法开机, 且 LED 灯语显示跑马灯的情况。	长按遥控器电源按键10秒可正常开机, 不影响作业。后续将优化修复。
App	规划航带航线后, 在选择面执行的时候, 长按并拖动航线, 随后再点击执行任务, 大概率出现 App 崩溃问题。	请勿进行该非常规操作。需要改动航线请进入编辑状态界面。后续将优化修复。
App	执行倾斜摄影、航带飞行航线任务时, 飞行器从上一段结束飞向下一段开始的过程中, 中断航线、生成断点后续飞, 飞行器飞到断点位置, 但断点不消失。	不影响作业, 退回首页或等待1分钟左右可恢复。

<http://www.dji.com/matrice-30>

经纬 M30 系列已知问题列表

发布日期:	2022.04.29
飞行器固件:	v04.01.00.00
遥控器固件:	v01.02.01.24
Pilot 2 App Android 版本:	v4.0.1.13
D-RTK 2 移动站:	v03.01.0000 (含经纬版)
智能电池箱:	v04.01.00.00*
电池固件:	v02.00.20.34
DJI Assistant 2 (Enterprise Series):	v2.1.3
升级方式:	飞行器/遥控器 - Assistant 2 升级/App 升级 移动站 - Assistant 2 升级 遥控器内置 Pilot 2 App - 随遥控器固件升级而自动更新 智能电池箱 - App 升级 (电池箱连接到遥控器后, 在 App 的健康管理系统中升级)

* 智能电池箱 v04.01.00.00 固件包含电池箱和电池模块固件; 升级完成后, 电池箱在 DJI Pilot 2 App 中国件版本将显示为 v05.02.12.29。

V04.01.00.00 版本未修复问题:

下列问题在后续版本均会进行优化和修复。

模块	问题描述	规避措施
飞行系统	下雪天环境, 飞行器可能出现误避障情况, 导致飞行器无法响应杆量进行飞行。	下雪天作业, 如果出现误避障, 无法推动飞行器的情况。可考虑关闭避障功能进行紧急作业; 飞行过程中, 切记时刻保持遥控器操控, 以及观察飞行画面, 避免出现安全隐患。
遥控器	遥控器通过下拉面板设置“静音”, 再通过组合按键开启声音, 此时无法开启蜂鸣器的声音。	用户可以通过下拉面板重新开启声音, 即可打开蜂鸣器声音。
图传	双控模式下, 使用 A 控与 B 控进行管道巡检, 飞行器在途中经历与 A 控断开连接的飞行后, 飞至 B 控上方, B 控无法与飞行器建立连接。	临时可通过关闭 A 控或重启 B 控进行规避使用; 在后续版本中会进行优化。
电池箱	“标准模式”下, 插入满电 TB30 电池, 偶现其他电池无法继续充电的问题。	如果发现电池箱上的电池不充电, 可查看是否有满电电池在电池箱上, 拔下后再对其他电池进行充电。
电池箱	两个电压相差 1V 以上的 TB30 电池在同时加热, 并且还有 WB37 电池在充电时, WB37 电池可能无法充电。	在 TB30 电池的电压平衡后, WB37 电池可恢复充电。
App	上云进行实时建图任务, 偶现从飞行器端下载照片	重启 App 后可恢复, 并显示真实已经下载完成的照

<http://www.dji.com/matrice-30>

经纬 M30 系列已知问题列表

	至遥控器端显示为 0 张问题。	片数量。
App	偶现飞行器飞行过程上传建图航拍任务时，在飞前检查列表中将相机档位由 AUTO 挡切换 M 挡失败。	将飞行器降落并重启电源，再进行航线任务相机档位切换。
App	遥控器上云后，如果出现网络等问题，将导致上云失败；此时回放中依旧默认选择的是项目文件夹，拍照后如在该文件夹中查看回放，无法查看到新拍摄的照片。	可在“回放”页面上方的文件夹处，切换至“全部”文件夹即可查看。