

## 2016.11.29 更新

### 概述：

1. 固件版本至：V1.10.90
2. DJI GO APP iOS 版本：V3.1.0
3. DJI GO APP Android 版本：V3.1.0

### 更新：

1. 优化限飞区管理，取消部分国家废弃机场的限飞。
2. 优化拍摄 HDR+RAW 格式照片效果。
3. 优化电机性能，防止电机堵转小概率出现电机过热。
4. 空中掰杆停机时间延长至 3 秒。

## 2016.6.13 更新

### 概述：

1. 固件版本至：v1.9.60
2. DJI GO APP iOS 版本：V2.8.3
3. DJI GO APP Android 版本：V2.8.1

### 更新：

1. 更新限飞区数据库。
2. 修复在低温环境下，智能飞行电池关闭电源后有可能会自动重新开启的问题。

### 注意：

- 本次升级包含电池升级，确保所有智能飞行电池都更新至最新固件。

## 2016.4.7 更新

### 概述：

1. 固件版本至：v1.8.80
2. DJI GO app Android 版本：v2.7.2

### 更新：

1. 优化飞控逻辑，提高飞控稳定性。
2. 优化云台参数。
3. 修复相机 2.7K 缩略图全绿问题。
4. 增加无线通讯的加密强度，进一步提高通讯的安全。

### 注意：

- 固件版本最低可回退至 v1.7.60。
- 此时固件升级需要同时升级遥控器和飞行器，否则两者无法正常通信。

## 2016.3.15 更新

### 概述：

1. 固件版本至：v1.7.0060
2. DJI GO app iOS 版本：v2.7.1
3. DJI GO app Android 版本：v2.7.0

### 更新：

1. 优化指南针性能。
2. 修复连续拍摄大量照片后有可能出现破损图像的问题。

### 注意：

- 固件版本最低可回退至 v1.6.0040

## 2015.12.22 更新

### 概述：

1. 固件版本至：v1.6.0040
2. DJI GO app iOS 版本：v2.4.2
3. DJI GO app Android 版本：v2.4.3

### 新功能：

1. 提升智能飞行电池在低温环境下使用的安全性能。
2. 优化智能飞行电池自身电源管理功能。

### 注意：

1. 本次升级包含电池升级，确保所有智能飞行电池都更新至最新固件。
2. 固件版本最低可回退至 v1.5.30。

## 2015.9.3 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.4.0010
2. DJI GO app iOS 版本：v2.2.0
3. DJI GO app Android 版本：v2.1.0

### 新功能：

1. 新增智能飞行模式，其中包括如兴趣点环绕、热点跟随以及航点设置等功能。
2. 取消定时拍照过程中可切换照片保存格式的功能。

### 修复：

1. 关闭视频字幕中超声波高度的记录。

## 2015.8.4 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.3.20
2. DJI GO app iOS 版本：v2.0.0
3. DJI GO app Android 版本：v2.0.0

### 新功能：

1. 优化 DJI GO app 视频编辑功能，新增视频编辑器新增高清片段同步功能。
2. 新增相片可智能同步至移动设备的功能。
3. 新增飞行器固件版本回退功能（暂不支持遥控器固件版本回退）。
4. 新增视频输出诊断功能，如果视频输出异常，DJI GO app 视频预览界面上将显示 DJI 标志。

### 修复：

1. 修复使用连拍模式时候出现照片存储异常问题。
2. 修复偶发录像出现黑屏问题。

### 注意：

1. 固件版本最低可回退至 v1.1.9。

## 2015.6.15 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.2.6

### 新功能：

1. 新增照片和非 4K 视频畸变自动矫正功能。
2. 修复部分问题。

## 2015.5.22 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.1.9

### 新功能：

1. 解决部分飞行器定高不稳定的问题。
2. 修复指南针校准进度显示问题。
3. 修复电池历史数据显示问题。

### 注意：

1. 请务必升级固件至 v1.1.9，否则将会导致后续更高版本固件升级失败。
2. 由于本次固件升级不涉及遥控器，对于已将固件升级到 v1.1.8 的用户无需升级遥控器。



## 2015.5.8 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.1.8

### 新功能：

1. 解决关闭遥控器时，有可能会造成升级失败的问题。

### 注意：

1. 请务必升级固件至 v1.1.8，否则将会导致后续更高版本固件升级失败。
2. 飞行器与遥控器固件升级完成后，若遥控器与飞行器连接断开，则需要重新对频。

## 2015.5.6 更新

### 概述：

1. 固件版本更新至：v1.1.6
2. DJI Pilot app iOS 版本：v1.1.1
3. DJI Pilot app Android 版本：v1.1.0

### 新功能：

1. 支持苹果 MFi 认证功能。

### 注意：

1. 飞行器与遥控器固件升级完成后，若遥控器与飞行器连接断开，则需要重新对频。