

NRCN-364

INIS DOCUMENT

TAN-XXXXXX-26

דוח טנטלום

א. שפרן ב. אפריל ג. דצמבר

בג. ינואר

MI prepared  
INIS input

הוּא מְלֹא כָּל־עַמְּךָ וְכָל־גַּדְעָמָךְ  
ISRAEL ATOMIC ENERGY COMMISSION, NUCLEAR RESEARCH CENTER

NKCH-364

רִיחוֹר טְנַטְלָרָם

ע. צְפִרְתָּה - אֲנֵיֶר כ. דְּבָט

סָא. 17.1.1.

Mf pre-  
MS

כתבם ספטמבר 3. 1973



הוּאָדָה לְאַנְדָרְגִזְן אַטּוּמִיכָן דָּרְכָה לְמַחְקָדָה גְּרָעִינִיכָן-גְּנָגָן  
ISRAEL ATOMIC ENERGY COMMISSION NUCLEAR RESEARCH CENTRE NEGEV

## TANTALUM WELDING

A. Stern , D. Anili, M. Dapht

### ABSTRACT

Apparatus and techniques for tantalum welding are described. The welding was done in argon filled boxes, using the TIG/DC method with straight polarity. In order to ensure ample protection of the seams, they were welded under prepurified argon (99.998% ) .

Special jigs and fixtures were developed to serve as heat sinks and for shielding the seam root. Components for vacuum furnaces , heating elements, and tools for boiling nitric acid were welded.

Radiographic, metallographic, hardness, tension and bending tests showed that the weld complies with the usual standards.



תקציר

פוחחו מתקנים ויושמו טכנולוגיות של ריתוך עתולים. הרותכים נעשו בשיטת DC/DC ו/או עם קוטביות ישרה בתיבות כפפות. מאחר ונקיון הארגון בהיבנה איננו מספיק להגנת האזרורים המוחכמים, השתמשו בארגון טהור ביותר (99,998%) במעבר הריתוך, ולגיבוי שורש המפר. תפנניות מיחדות שמשו לאירוע חום מאזור הריתוך, ולגיבוי שורש התפר. רותכו אביזרים לתנורים, אופי חיים, הכללים ריתוך של פחים עבים אל פחים דקים ( $3 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ ), וכליים להרחת חומצה חנקנית ( $30\text{N}\text{a}$ ) ברכזו 70%.

בדיקות מדיגרפיה, מטלו-רפיה, בדיקות קשיות, מתייה וכפיפה נמצאו הרותכים באיכות טובה, ומתאימים לתקנים המקובלים של ריתוך עתולים.



<u>עמוד</u>	<u>תוכן עניינים</u>
1.....	תקציר.....
5.....	מבוא.....
6.....	סקור ספרות.....
8.....	ניסויים ראשוניים.....
9.....	החליק הריאתוני.....
9.....	齊偶 וחותמיים.....
10.....	תיבת הריאתון.....
12.....	ריאתון פחים ישרים.....
12.....	בדיקות הריאתוכים.....
12.....	מראה כללי, רדיוגרפיה ומטלוגרפיה.....
16.....	בדיקות.....
19.....	ריאתון גופי טנולום מורכבים.....
19.....	צורך גופי חימום.....
20.....	צורך כלים להרמת חומרה.....
23.....	ספרות.....
24.....	נספח.....



מבוא

הטנוס בטנטולוס הולך ותרחב מזה 20 שנה בדרכו המצויינית בתנאים קורוזיביים, ועומפרטור התייר הגבינה שלו ( $^{\circ}C$  2996). בעיקר משתמשים בו במפעלים כימיים, במלחנים בהם נדרש במיוחד העמידות בפני חומצויות. הטנטולום משמש לבנייה אופי חימום לעופרטורות גבהות, לعبدת תנאי וקואום או אווירה אינרצית. לחומר זה שימושים בתעשייה האלקטרונית ובנדסת רפואית. הטנטולום משמש גם כחומר בניה חשוב בתעשייה מתוחכמת.

טילי טנטולום מיוצרים בשתי שיטות עיקריות: מטלורגיה האבקות, התחנה בתנור קרן אלטראונונים. ניתן להשיגו בצורה מוטה, פחים, חוטים, צנורות, רשתות ועוד. הטנטולום זול יותרמן המתכוון האציגלה שהוא מmir בשימושו.

תכונותיו הפיזיקליות הן:

73	- מס' אטומי
180.83	- משקל אטומי
16.6 gr/cm <sup>3</sup>	- צפיפות ב- $^{\circ}C$ 20
$1^{\circ}C$ - $6.5 \times 10^{-6}$	- מקדם החפטעות קווית ב- $^{\circ}C$ 0-100
0.036 cal/gr $^{\circ}C$	- חום סגולוי ב- $^{\circ}C$ 58
0.13 cal/ $^{\circ}C$ sec	- מוליכות חום $\left\{ \begin{array}{l} (20-100^{\circ}C) \\ (1430^{\circ}C) \end{array} \right.$
0.174 cal/ $^{\circ}C$ sec	סגולית
15.5 μm/cm	- תנגדות חשמלית $\left\{ \begin{array}{l} (20^{\circ}C) \\ (1830^{\circ}C) \end{array} \right.$
80.8 μm	סגולית
$3.82 \times 10^{-3}$ μm/cm/ $^{\circ}C$	- מקדם החתנгадות החשמלית בתחום (0-100 $^{\circ}$ )



בפח העבה מ- 0.5 מ"מ, יוצר הדגם הרווש לקבלת תפר חודר, אמבט ריתוך יחסית אדול, שלא ניתן להאגנה מספקה על ידי הגז המזרום דרך המבער. אם בריתוך עם חוץ מילוי נוצר אמבט אדול, שלא ניתן לספק לו האגנת גז אינרגטי מספקה על ידי המבער במרקחה זה. מתחמץ חוט המילוי ובכך גוזם לקונטיננציה של התפר. במרקרים כאלה, הריתוך נעשה בתוך מיבה, באווירת ארגון<sup>(1)</sup>. ניתן לעבוד בתיבות לאחר שטיפתן בארגון, או בתיבור אוטומת לוקואום שרוקנו 6 - 10 mmHg<sup>(2)</sup>, ומולאו בארגון נקי, בשני המיקרים אחוץ גזיוו ארגון הוא 99,998%. הצדדים המעשיים של ריתוך טנטולום תוארו בהרחבה על ידי Payne and Haslip<sup>(2)</sup>. על פי מחקרים, ניתן להשיג חיבורים טובים כאשר מקפידים על התאמת בכוננה של החלקים המורתקבים, ניקוי החלקים, שימוש בתפקידות מתאימה, ותקפוץ גז אינרגטי לצורה מתאימה לתפר ולגיבוי. החליכי הריתוך של טנטולום תוארו גם על ידי Silverstein וחבריו<sup>(3)</sup>. הם מצבעים על מספר בעיות הקשורות בריתוך טנטולום.

- הופעת פורוזיות בגבול שבין הפח הנחלול לתפר:

- היוזציות ארעיניים גדולים מזו בתרח:


תופעת הפורוזיות נקראה<sup>(4)</sup> בריתוכי ייד של פחי טנטולום יהונני. ס. מ. שר מטלורגיית האבקות, יציקה והזאות ר' ז'ר בתנורו גרו אלקטוריונים עבור כלאים ארוני של טנטולום בעלי טורה תעשייתי, תלויות פורוזיות בתהיליך ייד ר' הפחים ולא בריבוי היסודות המומסים בחדירה בהורחומר התכונות האופייניות של בירזיות זו מצבעין על קר שמליל הירוצרות הריא זוקלי אציה הדריגנית על בוועת זו ר' בסיס ז'מן. על נוקלאנט לא מזוהה. יש להזכיר<sup>(4)</sup> שהנוקלאנט יידן לפרוק יו להתקר בטנטולום יהונני בשיער ז'ר אלה, לא בשיטת היציקה בוקואום, ובמניר ר' ר' אלקטוריונים בפחים אהובכז בשיער ז'ר אלה, לא נמצא פורוזיות. בדיקת רתיכות של נחכי טנטולום הרתמה תופעה דומה<sup>(5)</sup> הופעת ארעיניים גדולים בתפר הריתוך של הטנטולום, יכול להרע את התקונות המכניות של החיבור, ולסכן את עמידותו בפני פורזיות מחר טנטולום תעשייתי ראיין להתקפת קורוזיבית בין-גדרינית. בניין וניה רדרה אולטרסוניה של הפעמים עם הריתוך. להקטנת גודל הארעינים, הימת מצחיה מילוי צירוי - 1). ניתן להשתרי אם אודר דאו נימם גם על ידי הרעדת הקשת<sup>(6)</sup>, רעדת הצלחה בפלדה 80-2%.

### פרק ספרות

הריתוך בשיטת TIG נמצא כמתאים ביחס לעבור טנטולום. נិזון להשיג גפרים טובים באשר האזרוע המותך והמתכת החמה סביבו מבודדים מהאייר על ידי אדי אינרגטי (ארגון, הליום). ריתוכי השקה, ערך עובי 5.1 מילימטר, נעשים בדרך כלל בלי חוט מילוי, לעוברים אלה של חומר, מספק המבער הגנה לתפר, אך שורש התפר צריך מיגון על ידי זרם ארגון נושא. (1) מצא כי בריתוך בשיטת DC-SP מתקבלים תפרים משיכים יותר מאשר בשיטת AC Miller ואוזם תנאי ריתוך. הסיבה היא, מדירות טובות של התפר בשיטת SP-DC. שיטה זו מאפשרת ריתוך עם זרם קטן יותר מאשר בשיטת AC, שכן פחות מתחת מחוממת, ובאמצעות הריתוך קטן ומוגן טוב יותר על ידי האינרגטי הדורם דרך המבער. בעדרה מכשירים אוטומטיים ניתן לקבל תוצאות מצוינות, ובכך להגדיל את קצב הריתוך, להקטינו עד למינימום קונטיננציה של התפר ולקבל ריתוכים אחידים. חנאי הריתוך, תלויים במידה רבה בסוג המפסנינה שכן הנחונים בטבלה I יוכולים לשמש רק כמנחים לניסיוני ריתוך ראשוניים.

טבלה I : ריתוך פחי טנטולום ב- TIG (שיטת DC-SP, ללא חוט מילוי ) (1)

Cheet thickness in.	Tungsten electrode diameter in.	Argon shield nozzle in.	Argon flow rate ft <sup>3</sup> /h	Back-up ft <sup>3</sup> /h	Welding current amp	Welding speed in./min	Remarks
0.012	1/16	3/8	12	5	45	20	Machine weld
0.020	1/16	3/8	14	5	30	25	Machine weld
0.030	1/16	3/8	14	5	100	25	Machine weld
0.030	1/16	3/8	14	5	30	-	Hand weld
0.040	3/32	1/2	16	5	125	20	Machine weld
0.050	3/32	1/2	16	5	150	20	Machine weld
0.060	1/8	5/8	16	5	160	20	Machine weld
0.060	1/8	5/8	16	5	120	-	Hand weld
0.080	1/8	5/8	16	5	180	20	Machine weld



ציפור 2. פח גל מרוחך ומכופף (עובי הפח 2 מילימטר)


### תפלילן הריתון

#### איזוד וחומראים

הפחים לביסטייני ריתוך של פחים ישררים היו בעובי 1.5 מילימטר. גם הופץו בשיטת הסיבטור, ועברו עריגול וריפוי בוקואום. תוצאות האנלייזה הרכומית של הפחים שנטקבלו מהיצרן, נתונות בטבלה II.

#### טבלה II : אנלייזה כימית של פחי טנטלום

חומר	C	N <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	Co	Ca	Mo	Al	Ni	Cr	Mg	Mn	Si	Fe	כמות ב- 100 g
36	10	250 ± 500	1	22	10	10	10	10	20	10	10	10	10	50	ב- 100 g



צירור 1: (3) השפעה הרעדה אולטרסאונית על גודל הגראענינים של תפרי רימוחך טנטולום. לעמלה - רימוחך קשה לא מושיע. למטה - רימוחך קשת מושיע אולטרסאונית, איבול אלקטROLיטי בהמיסחה של צ'ו-טס-טס-טס.

#### ביסויים ראשוניים

חלק מהריאחובים הראשוניים ענגרטו באזירה ארנרטית, היור שביררים ביורה. באזירה משופרת (נקיה יהורה), עם איזובי הטעוף והשרש שלו באגוז טהור (99,99%), שופרה איכותם היוחוכים. עדין לא פיתחנו את השימוש בתפסנויות ממאימות לאגירם חום. בשיטה זו רותכו השאגנו ניקיון גבורה של האזירה סביב הריחוך, וכן של חלקים המרותכנים. נמצא כי נקודת טבעות לגופי חינום, וכן דוגמים עבורי בדיקות קושי, מתיחה וכפיפה. נמצא כי הכנעה והחזקק למתחה, הם כ- 25% מהערכבים של אותו החומר שלא רותך. כן נמצא באזור הרכיבים עלייה בקורסוי, שהאהימתה לנאמור בספרות (1,2). בזיקם הփיפת, הראתה שהחומר משיך למדרי, וניגון לביפוי (צירור 2). בנסיון זו לרתק פחים וקיים אל פחים עבים נמצא שאפשר להשיג שיפור ניכר בכך הריחוך בעדרת הפסנויות מאימותו.

א. בית מכן כנישת

ב. בית מסנו ייניקת

ג. מד ספיקת (פלומטר)

ד. שסתום בטחון


ה. מד ספיקת, ארגון חיצוני

ו. וסת לחץ

ז. מד לחץ

ח. מרשם

ט. מגיבש




כ. A-Bרזדים חשמליים

#### চিור 4: מערבה לשמירה מת-לחץ בחיבת הריתוך.

שיכוןים במת-לחץ, בין אם הם נגרמים מהנכנת או הוצאה ההפotta, או כתוצאה של בניית ארגון דרך המבער והאגביוי, מתקנים על ידי המערכת. היא מורכבת ממנועי המפעיל שני ברזדים חשמליים שמורכבים על קו היניקת ועל קו הספקת ארגון (A). שיכון במת-לחץ שנקבע מראש, גורם לפתחת או לאגירת הברזדים החשמליים. הדבר מאפשר ינימת עזרה הארגון מתוך החיבת, או הספקת ארגון נוספת, לפי הצורך, מתוך מיכלית. דרך מעבר מבודד ונאטום שנמצא על דופן התיבת, עוררתALKטרודה זוויגר מחברת יידיך ריתוך מטיפוס 18-AH (USA), הארגון המסופק למבער, מוכנס דרך מעבר הקבוע בדופן התיבת. מעבר בוסף מספק ארגון לאגביוי חפרים (אם יש צורר בכר). הידית מקורה במים. מעברי המים קבועים על גב התיבת. מוצרים או כללים מוכנסים לתוך התיבת דרך פח בקוטר 360 מ"מ, המכוסה בשק פוליאתילן. העבודה בתיבת נעשית בעודת שחי כפפות גומי (ניופרין) הקבועות על החלון הקדמי של התיבת, שתי כפפות נוספות הנמצאות מעל לכפפות אלה, משמשות לעבודה הקשורה כתיפוי מבנים בזוג כפפות עוז דק, המוגבלות ברטיתור 510, אך עם שרוול ארוך. מפקידן למכוון פגיעה אפשרית בכפפות-הגומי, כתוצאה מגע עם גוש טנטולום חס.

אטומניז'ר מכנייד ריתוך C-300 AC/DC מתוצרת Welding Power Supply, C-300 AC/DC, Union Carbide Corp., Inc., New York, NY. המכשייר מספק זרם בשלושה חומרים חומפפים, ויכול יצירוף לזרם אבורה להצתת הקשת. הפהים נוקו בנגיר שמייר ובאצטון והוכנו בדרכו במפענה לריתוכים קומיים (צ'ור 3).

### תבנית



צ'ור 3: התבנית לריתוך חום של פחים.

הHEYDIT בציור 3 מביאה תפיסה יציבה של הפחים, אריהה חום ואספוקן ארגון לאיבורי שורש המפר, החלי הלוחמת ולוח האיבורי עשוויים נחוצה המצטינגה במוליכות חום טובה.

### הנחת מרכיבים

על מנת לרתוך טנטלים בעובי העולה על 2 מיל, עם וללא חוט מילוי יש לעבוד בתיבה אטומה, באוירת ארגון בדרגת וקיין אגזה (ראה סקר ספרות). שוטפים את התיבה שלוש פעמים בארגון 99.998%, העובר הלייך ייבוש ללחות הקטנה מ- 10%. ההחליק מבוצע בתמ- לחץ של 25 מיל מים; מה-למחז זה נשמר על ידי מערכת מיוחدة (צ'ור 4).



(x4)



ממד המרכיבים

ציפור 5: מיקרומבנה אל ריתוך טנטולום.

לבדיקה מקרוסקופית בשיטת הטדה ובທהיר רוככו מדגמים על ידי:

- השחזה עד לנגייר mesh 600;

- ליטוש על بد עד מט;

- אייכול בתמייה למשר 2/2 דקווה בטמפרטורה המדר.

התמייה מכילה:	2500	צומצה אפרינוגנית ( $H_2SiO_4$ )
	3000	צומצה חנקתית
	3000	צומצה פלזומית

ניתנו משלLAGRIPI של המבנה באנט סואן זון, מראר C ביזור שובר מתקנים אדריאנים גדולים, שהמצוקות בצורה כווניה בהתאם לכוון אוריינט הרים (צורות 5,6). מתקנים אדריאניים, שהמצוקות בצד של 1 מימ' ויזהר, המבוקרים יי' זון והוכר בשרכו, ובין צבים למתר קריין לאזרור השפעת החום (ציפור 5). באזורי השפעה תחום, קרום זון, וא' גידול גרעינים נרכז באגן הטמפרטורה האבונה בעת הריחוף. גידול גראניין ממוצע באזורי זון, גולן וטון עד לגודלו הממוצע בפח הבתוכ (ציפור 6).

### ריהוט פחים ישרים

פחן טנטולום בעובי 1 מ"מ הוכנו בשיטת המקובלות, והוכנסו לתפנסנית (צ'יר 3). רוחב החוריץ לאגיובי התפר היה 20 מ"מ, ומרחק הלחיצים 16 מ"מ. ריתוך לא חוט מילוי נעשה

ידנית בתנאים הבאים:

- אלקטרוודת עונגסטן עם 2% תוריה, 1,6 מ"מ Ø

- זרם ריתוך DC/SP amp 75 ;

- ספיקת ארגון למבוער min/lit 14 ;

- ספיקת ארגון לאגיובי התפר min/lit 9 ;

- ארגון בניקיון של 99,998% מתוצרת יטיסון (PREP) ;

הריתוך עם חוט מילוי של 1 מ"מ Ø, נעשה בתנאים דומים, אך בדרכם של amp 100 ~ מהפחנים נחתכו דגמים לבדיקות מיקרו מבנה ובדיקות מכניות.

### נראה כללית, רדיוגרפיה ומטלוגרפיה

לאחר הריתוך, ניתן להבחן בכך בשולואה אזרורים: אזור התפר, אזור השפעת החום והפה הבתול. אזור התפר נראה מבריק משני צידי הפח, זה מוכיח כי אספקת הארגון לידיית ולאגיבוי הייתה מספקת. באזורי השפעת החום, השתנה צבע הפח עד למקום בו נתפס בלחיצים של התפנסנית. שינוי זה נובע, כנראה, מספיגת אי נקיונות שמכיל הארגון. שינוי האבע היה בשיכבה החיצונית בלבד, וביתן להסרה על ידי הبرشة קלה. בדיקה רדיוגרפית של הפחים המרוכבים עם ובלוי חוט מילוי ולא הראתה טקיים, פורוזיות, או פגמים אחרים. הבדיקה המטלוגרפית נעשתה בשני מישורים:

- מקביל לפניה הפח המרומך (צ'יר 5).

- ניצב לתפר (צ'יר 6).

Exhibit 9: DAHLERLEGE AL 50: REAGLE 911

אילן עוגן



X-111-164-155-1

ALL RIGHTS RESERVED






אדרור השפעת החום והמחלה  
אדרור הפם הבטול



אדרור התפר

ציפור 6: מטלוגרפיה של פחי טנטולום מרותכים.  
(x15)


ב. ריתוך עם חוט מיילוי.



איך 8: בדיקת קשיות לאוצר קוזוית ניצבים לתפר, פח טנטולו.

בעובי 1 מ'ם מצב מורה (ASTM E8).

הגדפים שהתקבלו, דומים לאלה הנזכורים בספרות (1). ההקשינה בהפר הירוחה בערימת הוצאה של המיצקנות מהאזרור, תוך ספיגת אדים לאחרי חנירה (נוזל צדדי) נזקפת. מתקיימת ההקשינה באזרור השפעת החום, היא היזאה של ספיגת אינ-ג'יג'וונגו שמכיל וארגון תיזו ורספיידר תלויות ישירות בטפרטורה, כמו הגדים שנשפגו, רולכם וקטנה מאזרור המפר ועד לפח הבתול, مكان מתבלט גם יזודה יקטיות באזרור השפעת החום קרוב לתפר, ועד הפח גבולה. מתוך הפהים שרוכבו עם וללא מילוי הוציאו 4 דגמי מתיחה מכל סוג. הדגמים זוכנו לפני גסן ASTM-E8-66 המתיחה בוצעה במבחן ריסטר (Kratz) בקצב 0.5 mm/min. הוצאות הביצוקות נתונות בטבלה III.



(X100)

ציפור 7: פח טנטולום באזור רתוק ממוקם הריתוך.

באזור הפח הבוהל נראה אגרעיניות שווית ציריים בגודל לא אחיד. האיכול חושף את אבולות האגרעיניות בזורה חזה, תוך יצירת גומות איכול (etch pits) על חלק מהאגרעיניות (ראה ח'יג'ג ס' בציור 7).

#### בדיקות קטיפה, מתיחה ולחצנות

בדיקת קטיפה לאורן קוים ניצבים להפר, מספקת מידע אודום השתוות החכונות המכניות ומרכיב הרדרר, ודריך איזור השערת החום, ועד לפח הבוהל. נבחרה שיטת הבדיקה  $D_15R$  ("...") (ማחר והפח היה בעובי 1 מילימטר ובעוצב מורפה). התוצאות נתנו כמפורט ל' סמונה בדיקות שונות עברו כל נקודה על האגרף (ציור 8).



ציור 10: משלכת הפחים המורכבים לצורה כוותית בשיטת ה-טנטולום.

ריגטור גוףן טנטולום מרכיבים

להלן הארור עבדודו שבוצעו לאחר לימוד :

(א) בה הרימוזר בפחים ישרים: א. ייצור גופי  
חימום לטפרטורת גבואה עבור הנוררי ב- ואותם ב. ייצור כלים להתקנת חומצה חנקהית מרוכצת.

יצור גופי תימום:

גוף החימום מרכיבים משני תיזוקרים מתחברות בזיכרון, ב- ס"מ. דק, המסתמך ככרנגו  
חסמלית (ציור 11).



ציור 11: גוף חימום עשו טנטולום

עובי והחישוק 3 מילימ.

עובי פח טנטולום דק 2,5 מילימ.

טבלה III : תכונות מבנים של פח תא מרוחכים עם וכלי חוט מילוי (9).

הערות	$e_{14}$	F.S $\text{Kg/mm}^2$	U.T.S $\text{Kg/mm}^2$	$\gamma_{\text{c}}, 0.2$ $\text{Kg/mm}^2$	משקל הדגם
לא שבור	24	--	25.83	18.28	72/120
	23.8	17.1	27.00	18.68	121
	25.4	17.49	26.63	18.28	122
	24.1	17.43	26.15	18.62	123
לא שבור	20.93	23.80	28.37	19.64	72/124
	30.67	24.26	27.45	20.17	125
	21.47	21.48	27.45	20.29	126
	22.33	15.90	28.42	20.15	127

כגוזאה מהקשיש הפח באזורי ההפר ובאזור השפעת החום (ציור 9) נקבעו הדוגמים באזורי הפח הבחול, על מנת לבדוק את עיצובם הפלסטי עובדו הפחמים המרוחכים בלחצנות (Spinning) לצורה של כוסייה (ציור 10). בבדיקות רדיוגרפיות, לא נהagle פגמים בתפר. בחלק העליון של הכוסייה הופיעו סדקים בדומה לפתח הבחול.




א. ללא חוט מילוי.



ב. עם חוט מילוי.

ציור 9: דוגמי מתיחה עשויים פח מרוטן. החיצים מצביעים על מקומות הקרייעה.




ציור 3: כלי עשוי עטולום להרחתה חומצה חנקהיה ברכיבוד 6 ל. 70.

בגלל המחוור התממי שהכלוי עופר, מיזבים הריתוכים להיות אמינים מבחינה מכנית, ואסורה הופעת פריכות עקב השימוש בתנאים קשים, הריתוכים נעשו ללא תפנסיות מיוחדות. על מנת לעקוף את בעית הריתוך של טעולום דק לטעולום עבה, נוצע הריתוכים על ידי חוליות בין גללים, לדוגמה: האינורות רותכו תחילה לפחיתה (ציור 3), ובצורה זו לכוסית הטעולום. בדיקה דידוגרפית של הריתוכים ובדיקה אטימוה לא גילתה פגמים ודיליפות. אם לאחר מספר חודשי עבודה, לא מתגלו פגמים בכלים. בתמוך ובזרמה לעובודם אלה נעשו עבודות אחזקה של מתקנים המכילים חלקים עשויים טעולום זנכחים בעת העבודה. עבידות אלה בוצעו עבורי התעשייה יכנית בוגב.

הטישוק העליון והתחתון, מרווחת "יאוזנגייט" אליהן מחברים מוליכי הזרם. התפסניות לביצוע הריתור ולאריעת החום בחיבור הפח הדק בבנו מנחות אלקטרוליטית. גוף חימום מורכב ייחור (צ'יר 12), מרכיב שניני חישוקים המוחברים ביניהם עלי רצועת טנטולום בעובי 0,2 מ"מ. החישוק העליון צריך ודרר "יאוזנגייט" המוחבות אלרו מספקים את הזרם החשמלי.



ט. לאחר ניקוי חימום ועבודה של מספר יוזשי.



ט. מרכיב בתפסניות לפני הריתור.

#### צ'יר 12: גוף חימום "סללה" עשויי טנטולום, עובי

חישוקים 3 מ"מ, עובי הרצועות 0.2 מ"מ.

תאור התפסניות ששימשו לקביעת החלקים של גוף חימום "סללה", נימן בסופה. מקומ הריתור הקרייתי של גוף החימום היה החיבור שבין החישוק העבה (3 מ"מ) לרצועות הדקות (0,2 מ"מ). המגרנו על הבעה עד ידי גדרת חום מתאימה ועל ידי מיקום הקשת על החישוק ורך במידה מועטה על הרצועות הדקות.


#### יצ'ור כלים להרחמת חומצת

כוסית מתנטולום בעובי דופן של 1.5 מ"מ מחוברת לאוון עבה (10 מ"מ) מהווה את גוף הכלוי. לכוסית מחוברים אינגורות עבות דופן מתנטולום (צ'יר 13), המשמשים כמעברים לחומצת.

1. MILLER, G.E., Tantalum and Niobium, Butterworth's, London, 1959, p.330.
2. HASLIP, L.H. and PAYNE, B.S., Weld. J., 38, 1116 (1953).
3. SILVERSTEIN, I.M. et al., Metal Prog., 61, 103 (1960).
4. BRAUD, R.C. and CURRICO, R.M. Weld. J., Suppl., 45, 124-s (1966).
5. KRAMER, P.H. et al., Weld. J., Suppl., 51, 304-s (1972).
6. OPERATING MANUAL, Welding Controls - Cyclomatic, Model 70 A, CELESCO, Electronic Systems, Data Science Corp., San Diego, U.S.A.
7. Chao-Teng-Tseng and Savage, W.F., Weld. J., 50, 777 (1971).
8. INSTRUCT. VS FCI U-303 AC/DC WELDING POWER SUPPLY, Union Carbide., Linde Div., Terre Haute, Form 11-797-A.
9. מרכובייז, מיל' תוצאות מתייחה של דגמי טנגולום מרותכים, נמ"ר אינזיט.

הבעת תודה

תודהנו נתרנה לך ג' אליה (רימוך), ג' רות (חכנון),  
ד' שMRIHO (בדיקות) - שעדרו לkiemdom הנושא;  
וכן לך מ' מרכוביץ וצוותך על בדיקות המתינה.



כגון : הילכתי של תפארתו היה רוחן, ואנו מודים למחנה.