

объединенный институт ядерных исследований дубна

P1 - 12164

В.П.Зрелов

ДВУХКОНУСНЫЙ И КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦ В КОЛЛИМИРОВАННЫХ ПУЧКАХ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА

В.П.Зрелов

ДВУХКОНУСНЫЙ И КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ ЧАСТИИ В КОЛЛИМИРОВАННЫХ ПУЧКАХ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА

Направлено в "Nuclear Instruments and Methods"

Зрелов В.П.

P1 - 12164

Двухконусный и комбинированный методы измерения средней энергии частиц в коллимированных лучках по излучению Вавилова-Черенкова

В работе описаны два возможных метода измерения средней энергии релятвыстских частиц в коллимированных пучка». Первый метод
есть фактически известный простой метод (или метод двойных отраженяй), в котором к трехгранной призме-радватору добавлен плосколараллельный радиатор. В результате чего из выпускных граней призмырадиатора выходит по два конуса излучения Вавилова-Черенкова, что
позволяет за одну экспозицию произвести четырехкратное измерение
средней энергии частиц и увеличить точность простого метода в два раза
Второй метод - комбинированный также представляет собой по существу так называемый простой метод, в котором в дополнение к трехгранной призме используется ахроматическая система, что позволяет существенно уменьшить необходимый поток частиц и автоматизировать процесс
измерения энергии. Приводятся формулы и примеры расчета ло ним.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем Olifili.

Преприят Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1979

Zrelov V.P.

P1 - 12164

The Double Cone and the Combined Methods for Measuring the Average Particle Energy in the Collimated Beams by Means of Vavilov-Cherenkov Radiation

Two possible methods for measuring the average energy of relativistic particles in the collimated beams are described. The first method is, in fact, a simple conventional method (or the double reflection method) when a trigonal prism-radiator is added to a plane-parallel radiator. As a result, two cones of Vavilov-Cherenkov radiation are emitted from the faces of the prism-radiator. This makes it possible to make a four-fold measurement of the average particle energy and achieve twice as high the accuracy of the simple method during a single exposure. The second method is a combined one, it is, in fact, the so-called simple method (or the double reflection method) added by an achromatic prism. This makes it possible to decrease considerably the required flux of particles and automatize the process of measuring the energy. The formulas and examples of calculations are given.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1979

1. ОПИСАНИЕ ДВУХКОНУСНОГО МЕТОДА

Этот метод является усовершенствованным методом двойного отражения $^{/1,2/}$, в котором используется трехгранная призма-радиатор.

Перед входной гранью такой призмы с абсолютным показателем преломлення n_2 в оптическом контакте c ней устанавливается плоскопараллельный радиатор с абсолютным показателем преломлення n_1 и зеркальной поверхностью III /puc. 1/.

В этом случае при прохождении частицы со скоростью $eta_0>$ n_1^{-1} и $eta_0>$ n_2^{-1} через такой составной радиатор возникает два конуса излучения Вавилова-Черенкова /с углами раскрытия $2\theta_1$ и $2\theta_2$, где $\cos\theta_1=1/n_1\beta_0$ и $\cos\theta_2=1/n_2\beta_0$ /, которые будут выходить через грани I и II призмы-радиатора под углами r_1 и r_2 /от самой призмы, рис. 1a/ и под углами r_3 и r_4 /от плоского радиатора, рис. 16/, которые связаны с β_0 , n_1 и n_2 формулами

$$\begin{split} \theta_2 &= a_2 \pm \arcsin \frac{1}{n_2'} \sqrt{\frac{\sin^2 \frac{1}{2} (r_1 + r_2) - n_2'^2 tg^2 \frac{1}{2} (r_1 + r_2) \sin^2 (\alpha_2 - \alpha_1)}{\cos^2 (\alpha_2 - \alpha_1) - tg^2 \frac{1}{2} (r_1 + r_2) \sin^2 (\alpha_1 - \alpha_2)}}, \\ \gamma_1 &= a_2 \pm \arcsin \frac{1}{n_2'} \sqrt{\frac{\sin^2 \frac{1}{2} (r_3 + r_4) - n_2'^2 tg^2 \frac{1}{2} (r_3 + r_4) \sin^2 (\alpha_2 - \alpha_1)}{\cos^2 (\alpha_2 - \alpha_1) - tg^2 \frac{1}{2} (r_3 + r_4) \sin^2 (\alpha_1 - \alpha_2)}}, \end{split}$$

где $\sin\gamma_1=\frac{n_1}{n_2}\sin\theta$; $n_2'=\frac{n_2}{n_3}$, а n_3 - показатель преломления среды, в которую выходит излучение из призмы-раднатора, γ_1 - угол между направлениями скорости частицы и излучения Вавилова-Черенкова, возникающего в плоскопараллельном раднаторе и прошедшего в призму-раднатор. В формулах /1/, /2/ знак /+/ берется при $\theta_2 > a_2$ и /-/ - при $\theta_2 < a_2$.

Формулы /1/ в /2/ написаны для выхода излучений через грань I призмы-радиатора. Для выхода излучения через грань I I в аналогичных формулах для углов θ_2' и γ_1' углы α_2 заменяют-




Рис. 1. Ход лучей в составном радиаторе двухкопусного черенковского метода измерения энергии частиц: а/ ход лучей от самой призмы-радиатора; б/ ход лучей от плоскопараллельного радиатора; в/ вид на радиатор по стрелке "А" /заштрихованные части - зеркальные/.




Рис. 2. Ход лучей в призме-радиаторе от внеосевых частиц.

ся на α_1 , а углы \mathbf{r}_1 , \mathbf{r}_2 , \mathbf{r}_3 и \mathbf{r}_4 - на \mathbf{r}_1' , \mathbf{r}_2' , \mathbf{r}_3' и \mathbf{r}_4' . Заметим, что углы α_1 и α_2 - это углы между выходными гранями призмы I и II и входной гранью плоскопараллельного радиатора, которые могут отличаться от соответствующих углов α_1' и α_2'' призмы-радиатора из-за отклонений от плоскопараллельности радиатора с показателем преломления \mathbf{n}_1 , а также в результате склейки его с призмой.

Кроме этого, при использовании дополнительного радиатора в простом методе важно правильно выбирать угол призмырадиатора. Дело в том, что при использовании реальных пучков частиц через выпускную грань призмы-радиатора кроме прямо вышедшего луча и дважды отраженного может выходить и трижды отраженное излучение, как это показано на рис. 2. Так, от частицы, прошедшей через правую часть призмы-радиатора, например через грань I, через грань II выйдет излучение, последовательно отраженное от граней I, II и III.

Угол падения $\psi^{\prime\prime\prime}$ излучения Вавилова-Черенкова от такой частицы на грань II будет равен

$$\psi'' = (a_1 + 2a_2 + \theta) - 90^{\circ},$$
 /3/

а при прохождении частицы через грань II угол падения черенковского излучения на грань I равен:

$$\psi' = (a_{0} + 2a_{1} + \theta) - 90^{\circ}.$$
 /4/

Посмотрим, когда трижды отраженное излучение совпадет с углом падения излучения на выходную грань II призмы без отражения. Подставив в /4/ условие $\psi''=\theta-\alpha$, где $\alpha=\alpha_1=\alpha_2$, получим, что это произойдет при $\alpha=22,5^\circ$. Такого угла α при проектировании призмы-радиатора следует избегать.

Заметим также, что через грань II призмы-радиатора излучение может выйти в среду с n_2 под углом $\phi' = \arcsin\frac{n_1}{n_2}\sin\eta$ и при втором отражение /см. рис. 2/, если угол падения излучения на эту грань меньше угла полного внутреннего отражения $\eta^* = \arcsin\frac{n_2}{n_*}$.




Рис. 3. Схема прибора для измерения энергии частии двухконусным методом: 1 - комбинированный радиатор; 2 - интерференционные фильтры; 3 - фотокамеры с фокусным расстоянием 1




Схема прибора для измерения энергии частиц этим методом приведена на puc. 3, а примерный вид изображений конусов излучения Вавилова-Черенкова /от двух конусов излучений при энергии протонов 1 Γ 3B/ вфокальной плоскости оптического устройства с фокусным расстоянием f_{∞} для плоскопараллельного радиатора с $n_{\rm LiF}^{\rm D}=1,39204$, призмы-радиатора из плавленного кварца $n_{\rm SiO_2}^{\rm D}=1,4586$ и различных углов α призмы-радиаторов показан на puc. 4/выход излучения через грань Γ 1 призмы/.

Если простой метод¹¹⁷ измерения энергии с использованием только призмы-раднатора позволяет за одну экспозицию произвести два независимых определения энергия пучка частиц, то настоящим методом энергия частиц измеряется четырежды.

При усреднении результатов измерений энергии частиц таким методом необходимо к средним энергиям, полученным путем измерения угла конуса излучения, ислущенного в призме, добавить нонизационные потери частиц на половине толщины плоскопараллельного радиатора и половине эффективной толшины призмы-радиатора.

2. КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОЛ

Схема этого метода приведена на рис. 5, из которого видно, что к трехгранной призме, использующейся в известном простом методе $^{/1}$ /, добавлена ахроматическая призма.

Пучок частиц с $\vec{\beta} > 1/n_1$ проходит через трехгранную призму-раднатор с показателем преломлення n_1 и с углами a_1 и a_2 . Излучение Вавилова-Черенкова, испущенное в призме, выпускается через грани I и II /каждая из которых наполовину зержальная/, причем через каждую грань выходит излучение как прямое, так и дважды отраженное от противоположной грани.

Углы призмы a_1 в a_2 в этом методе должны выбираться такими, чтобы θ /угол черенковского излучения/ в призме был больше $a(\theta > a)$. Только в этом случае двойные ахроматические призмы будут работать правильно.




Рис. 5. Расположение призмы-радиатора и сдвоенной ахроматической призмы в комбинировинном методе.

Ахроматические призмы располагаются так, чтобы ось их симметрии была направлена перпендикулярно к выпускным граням трехгранной призмы-радиатора, а входная грань ахроматической призмы должна быть параплельна выходной грани призмы-радиатора.

В этом случае преломляющий угол ахроматической призмы A получается путем учета зависимости угла испускания излучения Вавилова-Черенкова в призме-радиаторе от скорости β и показателя преломления $n_1(\cos\theta=1/n_1\beta)$, условий преломления на всех гранях оптической системы

$$\begin{array}{c}
n_{1} \sin (\theta - \alpha) = n_{2} \sin r, \\
n_{2} \sin r = n_{3} \sin \gamma_{1}, \\
n_{3} \sin (A - \gamma_{1}) = n_{2} \sin (A - \nu).
\end{array}$$
/5/

н условня ахроматизации $\Delta
u_{\lambda_1, \lambda_2} = 0.$ Конечный результат имеет вид

$$\cos A = -\xi \sin \gamma_1 + \cos \gamma_1 \sqrt{1-\xi^2}, \qquad \qquad /6/$$

гле

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{k}{\Delta y_1}\right)^2}};$$

$$\sin \gamma_{1} = \frac{n_{1}}{n_{3}} P; \quad P = \sin(\theta - a);$$

$$k = \frac{\Delta n_{3}}{n_{3}} - \frac{\Delta n_{2}}{n_{2}}; \quad L = \frac{\Delta n_{1}}{n_{1}} - \frac{\Delta n_{3}}{n_{3}};$$

$$\Delta \gamma_{1} * = n_{1} \frac{LP + \Delta \theta \sqrt{1 - P^{2}}}{\sqrt{n_{3}^{2} - n_{1}^{2} P^{2}}}; \quad \Delta \theta = \frac{\Delta n_{1}}{\sin \theta n_{1}^{2} \beta}.$$

$$(\Delta \gamma)^2 = \frac{(S - UR)^2}{(2Q - R)R}.$$

^{*}В выражении для Δy , приведенном в препринте ОИЯИ, P13-5868, Дубна, 1971, с.8, формула /14/ должна иметь вид

В формуле /6/ перед корнем берется знак плюс.

Угол выхода излучения из призмы

$$\nu = A - \arcsin \frac{n_3}{n_2} \xi. /7/$$

Спедует отметить, что при использовании раднатора в виде призмы имеется возможность несколько изменить угол ν выхода излучения из ахроматической призмы путем выбора разности (θ – α), не изменяя марки стекол оптической системы. Такой возможности ахроматическая система $^{/3/}$ не дает.

Заметим также, что при подстановке в формулу /6/ выражения P при $\alpha = 0$ получающаяся формула для определения угла A не совпадает с тем, что было получено ранее в работе /4/, однако результаты расчегов по обенм формулам одинаковы.

Р расчетах по формулам /6/ и /6 //, во-первых, все показателя преломления абсолютные. Во-вторых, величины Δn_{1} ,

Tafanna

	-	u 0/•	
 	 -		

Энергия протонов, ГэВ	Угол приз- мы-радиа- тора из · SiO ₂ , a	ния Вавил	че- Угол А ова- ахрома- для тической ф призмы	Угол вы- хода нэлу- чения из ахромати- ческой призмы,
0,637	23°	31°16,5'	22 ⁰ 12' стекло ТФ- п _D = 1,7550	-5 ⁰ 17'
1,0	30°	38°19'	25 ⁰ 28' стекло ТФ-1 п _D = 1,6475	-5,12'

^{* -} угол ν отсчетывается от нормали к выпускной грани призмы /знак минус означает отсчет по часовой стрелке при ахроматизации прямого излучения/.

 Δn_2 , Δn_3 , в $\Delta \theta$ берутся либо для верхней границы диапазона $\Delta \lambda (\lambda_1)$, либо для нижней (λ_2) .

Результаты расчетов по формулам /6/ и /6 / преломляющих углов ахроматических призм для призмы-радиатора из плавленного кварца и двух энергий протонов О,687 ГэВ и 1 ГэВ, приведены в маблице.

Компенсация расходимости конуса излучения Вавилова-Черенкова вследствие дисперсии радиатора с помощью двойных ахроматических призм в простом методе позволяет использовать весь спектр излучения, что повышает чувствительность метода и в принципе позволяет осуществить его автоматизацию.

Схема прибора, основанного на комбинированном методе, показана на рис. б.




Рис. 6. Схема прибора, основанного на комбинированном черенковском методе измерения энергии коллимированных частиц: I - призма-радиатор с показателем преломления n_1 ; 2 - сдвоенная ахроматическая призма; 3 - объектив с фокусным расстоянием f /настроенный на бесконечность/; 4 - фотопленка мли высокочувствительный детектор, позволяющий измерять место попадания фотона с достаточной точностью.

JIUTEPATYFA

- 1. Zrelov V.P. Nucl. Instr. and Meth., 1974, v.115, p.457-459.
- 2. Зрелов В.П., Лупильцев В.П., Шабашов М.Ф. ОНЯИ, P13-92O2, Дубиа, 1975; Nucl. Instr. and Meth., 1976, v.134, p.437-440.
- 3. Зрелов В.П., Павлович П., Шулек П. ОИЯИ, Р13-5866, Дубма, 1971.
- 4. Зрелов В.П., Шулекова Г., Шулек П. ОНЯИ, Р13-5868, Дубма, 1971.